


d1= Progressione 0,1

Mat. HSS
64 ± 2HRc

d1	d2	d3	serie corta		serie lunga	
			L1	L	L1	L
0,8 / 1	5	d1 + 0,3	17	20		
1,1 / 2	6	d1 + 0,5				25
2 / 3,3	7		d1 + 0,7		16	24
3,1 / 4	8					
4,1 / 5	10					
5,1 / 6	12					
6,1 / 8	15	d1 + 1	15		23	
8,1 / 10	18					
10,1 / 12	22					
12,1 / 15	26					

Esempio d'ordine: d1 = 8,1 L = 28 → T06-8,1x28



d1= Progressione 0,1

Mat. HSS
64 ± 2HRc

d1	d2	d3	d4	serie corta		serie lunga	
				L1	L	L1	L
0,8 / 1	5	d1 + 0,3	7	17	20		
1,1 / 2	6	d1 + 0,5	8				25
2 / 3,3	7		d1 + 0,7	9		16	24
3,1 / 4	8						
4,1 / 5	10						
5,1 / 6	12						
6,1 / 8	15	d1 + 1	17	15		23	
8,1 / 10	18						
10,1 / 12	22						
12,1 / 15	26		28				

Esempio d'ordine: d1 = 3,1 L = 28 → T07-3,1x28