


Temperatura max. 250° C

Mat. 1.0715

d1	d2	H	L	P1 (Kn)	P2 (Kn)
M3	1,5	0,4	7	3	4,5
M4	2,5	0,8	9	8,5	14
M5	3	0,9	12	8	
M6	3,5	1	14	11	18
M8	4,5	1,5	16	18	31
M10	6	2	19	24	45
M12	8	2,5	22	26	49
M16	10	3,5	24	41	86
M20	12	4,5	30	56	111

Esempio d'ordine: d1 = M16 → SRM-M16




Temperatura max. 250° C

Mat. 1.4305

d1	d2	H	L	P1 (Kn)	P2 (Kn)
M3	1,5	0,4	7	3	4,5
M4	2,5	0,8	9	8,5	14
M5	3	0,9	12	8	
M6	3,5	1	14	11	18
M8	4,5	1,5	16	18	31
M10	6	2	19	24	45
M12	8	2,5	22	26	49
M16	10	3,5	24	41	86

Esempio d'ordine: d1 = M4 → SRM/IX-M4




Temperatura max. 250° C

Mat. 1.0718

d1	d2	d3	H	L	L1	L2	P1 (Kn)	P2 (Kn)
M4	2,5	6	0,8	9,5	6,5	5	8	14
M5	3	8	0,9	12,5	8,5	6,7		
M6	3,5	10	1	14	9		11	18
M8	4,5	13	1,5	16,5	11		18	31
M10	6	16	2	20	14		24	45
M12	8	18	2,5	22	15		26	49

Esempio d'ordine: d1 = M6 → SRK-M6



Temperatura max. 250° C

Mat. 1.4303

d1	d2	d3	H	k	L	P1 (Kn)	P2 (Kn)
4	3	4,6	1	0,9	5	2,5	6
5	4	5,6	1,4		6	3	6,5
6	5	6,5	1,8	1	7	5,5	11,5
8	6,5	8,5	2,4	1,1	9	7	12,5

Esempio d'ordine: d1 = 8 → PRM-8