



Mat. CI 12.9

d1	d2	d3	k	L1	s	L
M4x0,7	5	8	4	8	2,5	10
						12
						16
						20
						25
						30
						35
						40
						45
						50
						M5x0,8
8						
10						
12						
16						
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						
60						
65						
70						
80						
M6x1	8	13	5,5	11	4	8
						10
						12
						16
						20
						25
						30
						35
						40
						45
						50
55						
60						
65						
70						
80						
90						
100						
M8x1,25	10	16	7	13	5	10
						12
						16
						20
						25
						30
						35
						40
						45
						50
						55
60						
65						
70						
80						
90						
100						
110						
120						
M10x1,5	12	18	9	16	6	12
						16
						20
						25
						25

d1	d2	d3	k	L1	s	L
M10x1,5	12	18	9	16	6	30
						35
						40
						45
						50
						55
						60
						65
						70
						80
						90
M12x1,75	16	24	11	18	8	16
						20
						25
						30
						35
						40
						45
						50
						55
						60
						65
70						
80						
90						
100						
110						
120						
140						
160						
200						
M16x2	20	30	14	22	10	30
						35
						40
						45
						50
						55
						60
						65
						70
						80
						90
100						
110						
120						
140						
160						
200						
M20x2,5	24	36	16	27	12	40
						45
						50
						55
						60
						65
						70
						80
						90
						100
						110
120						
140						
160						
200						

Esempio d'ordine: d1 = M10 d2 = 12 L = 50 → VAC-M10x12x50