


d1	d2	d3	d4	L	Ø m	O-ring
6	11,5	11,1	9	20	M8	8x1,5
8	15	14,6	11		M10	11x2
10	18,5	18,2	13	24	M12	13,9x2,4

Esempio d'ordine: d1 = 8 → PKNDEV2-8

Fontane per raffreddamento



Mat. Grano 2.0401
Tubolare 1.4301

a	b	c	d1	d2	d3	d4	d5	L	L1	s	ch
8	7	3	0,8	0,6	M8x0,75	1	1	220	15	4	3
			1,2	0,9		1,2	1,5				
			1,6	1,2		1,5	2				
			1,9	1,5	M10x1	2	2,5	247	5		
			2,3	1,9		3					
			3	2,5		2,5	4				
9	9		3,8	3,3	M12x1,5	3,5	5	325	18	6	4
			4,5	4		4	6				
10	10		6	5,2	M14x1,5	5,2	8	324	20	7	5

a	b	c	d1	d2	d3	d4	d5	L	L1	s	ch
12,5	12	3,5	7,5	6,5	G3/8"	6,5	10	323	24,5	9	6
16	14	4	9	8	G1/2"	8	12				
			10	9		9	13-14				
											8

Esempio d'ordine: d1 = 3,8 d3 = M12x1,5 → FDF-3,8-M12X1,5