



Lunghezza 1000

Tolleranze: Spessore + 0,20
 Larghezza + 0,40
 Lunghezza + 5/+30

Rettangolari

Spessore \ Larghezza	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4
25,4
32,4
40,4
50,4
63,4
80,4
100,4
125,4
150,4
160,4
175,4
200,4
250,4
300,4
315,4
350,4

Quadre

	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4

Esempio d'ordine: Larg. = 25,4 Sp. = 8,4 Lung. = 1000 → PR1730-25,4x8,4x1000